# VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

## Begagnad motorcykel

| Fabrikat/modell | | Årsmodell | Mätarställning | Reg. nummer |
|---|---|---|---|---|
| Ducati DesertX ABS | | 2022 | 1077 Mil | UKM17Z |
| **Ramnummer** | **Första reg.datum** | **Senaste service** | **Datum** | **Mätarställning** |
| ZDM1X00AAPB000384 | 2022-06-03 | | 2026-05-04 | 1077 Mil |
| **Senaste besiktning** | **Nästa besiktning** | **Nästa service** | **Datum** | **Mätarställning** |
| 2026-04-29 | 2028-04-30 | | 2027-05-04 | 1500 Mil |
| **Antal nycklar** | **Lösa tillbehör / delar*** | | | **Lagerplats** |
| 2 | Original ljuddämpare, Värmehandtag, Mjuka väskor | | | B5 |
| **Förmedlings MC** | **Svensksåld** | **Pris** | | **Säljares initialer** |
| ☐ Ja ☑ Nej | ☑ Ja ☐ Nej | 139.900 kr | | SB |
| **Sitthöjd** | **Antal växlar** | **Tankvolym** | **Tjänstevikt** | **Effekt kW / hk (x 1,36)** | **Kreditspärr** |
| 873 mm | 6 | 21 L | 225 kg | 80,8 kW 109.8 hk | NEJ |

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

## Garantier

| Fabriks tom datum | | SMR Garanti | | eller mil | (1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ☐ 12 ☑ 6 månader | | 500 Mil | |
| **Instrbok** | **Servicebok** | | | eller mil | (300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån) |
| ☑ | ☑ Digital | ☐ 3 ☐ 1 månader | | Mil | |

## FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

| Pos | | System/komponent | | Pos | | System/komponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **RAM** | | **6** | | **KAROSSERI** | |
| ☑ | 1.1 | Ram | | ☑ | 6.1 | Tank | |
| ☐ | 1.2 | Centralstöd | | ☑ | 6.2 | Skärmar | |
| ☑ | 1.3 | Sidostöd | | ☑ | 6.3 | Vindruta | |
| ☐ | 1.4 | Övrigt | | ☑ | 6.4 | Kåpor | |
| **2** | | **HJULSYSTEM** | | ☐ | 6.5 | Packutrustning | |
| ☑ | 2.1 | Däck fram | 4,7 mm | ☑ | 6.6 | Sadel | |
| ☐ | | Tryck | bar 2,5 Rek bar | ☑ | 6.7 | Fotpinnar | |
| ☑ | 2.2 | Däck bak | 5,1 mm | ☐ | 6.8 | Övrigt | |
| ☐ | | Tryck | bar 2,9 Rek bar | **7** | | **EL & REGLAGE** | |
| ☑ | 2.3 | Fälgar/ekrar | | ☑ | 7.1 | Startmotor | |
| ☑ | 2.4 | Stötdämpare | | ☑ | 7.2 | Laddning | |
| ☑ | 2.5 | Hjullager | | ☑ | 7.3 | Batteri | |
| ☑ | 2.6 | Framgaffel | | ☑ | 7.4 | Backspeglar | |
| ☑ | 2.7 | Svingarmslager | | ☑ | 7.5 | Strålkastare | |
| ☐ | 2.8 | Övrigt | | ☑ | 7.6 | Signalanordning | |
| **3** | | **DRIVSYSTEM** | | ☑ | 7.7 | Körriktningsvisare | |
| ☑ | 3.1 | Motor, missljud | | ☑ | 7.8 | Stoppljus | |
| ☑ | 3.2 | Bränslesystem | | ☑ | 7.9 | Bakljus/skyltbelysn | |
| ☑ | 3.3 | Avgassystem | | ☑ | 7.10 | Reflexer | |
| ☑ | 3.4 | Koppling | | ☑ | 7.11 | Reglage el | |
| ☑ | 3.5 | Kedja, drev, kardan | | ☑ | 7.12 | Reglage mek | |
| ☑ | 3.6 | Motor, läckage | | ☑ | 7.13 | Reglage hyd | |
| ☑ | 3.7 | Kylare | | ☑ | 7.14 | Wires | |
| ☑ | 3.8 | Växellåda | | ☑ | 7.15 | Elkablar | |
| ☐ | 3.9 | Övrigt, Oljenivå | | ☐ | 7.16 | Övrigt | |
| **4** | | **BROMSSYSTEM** | | **8** | | **INSTRUMENTERING** | |
| ☑ | 4.1 | Färdbroms fram | 2,1 mm | ☑ | 8.1 | Hastighetsmätare | |
| ☑ | 4.2 | Färdbroms bak | 2,9 mm | ☑ | 8.2 | Varvräknare | |
| ☑ | 4.3 | Bromsledningar | | ☑ | 8.3 | Övriga instrument | |
| ☐ | 4.4 | Övrigt | | ☑ | 8.4 | Instrumentbelysning | |
| **5** | | **STYRSYSTEM** | | ☑ | 8.5 | Kontrollampor | |
| ☑ | 5.1 | Styrlager | | ☐ | 8.6 | Övrigt | |
| ☑ | 5.2 | Gaffelkrona | | **9** | | **Diagnostik** | |
| ☑ | 5.3 | Styrstoppar | | ☑ | 9.1 | Diagnos utförd | |
| ☑ | 5.4 | Styrlås | | **10** | | **Vätskor** | |
| ☑ | 5.5 | Styre | | ☑ | 10.1 | Bromsvätska | 0 % |
| ☐ | 5.6 | Övrigt | | ☑ | 10.2 | kopplingsvätska | 0 % |

Övriga upplysningar:

## AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

| Pos | Bedömning | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | Lithium Batteri | |
| | | |
| 3.3 | Hög ljudnivå, Original medföljer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-03-02 K.E 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2024